

修理不能品のお知らせ

下記製品ですが、製造終了から20年以上経過し一部の補修部品等の調達が出来なくなり修理不能となりました。
長らくのご使用誠に有難う御座いました。
また、年代によっては修理不可能な機種も御座いますので、お問い合わせください。
後継機種等のご相談については、販売店営業様にお問い合わせ下さい。




KS-105



KS-305



KS-300



KS-310

※その他・・・KS-100(写真なし)についても修理不能

・約20年以上経過している、製品の修理については弊社までお問合せ下さい。